

MaxiDoor ab

Varuinformation

MD / stålpartier



Kvalitetssystem ISO 9001:2000

Miljösystem ISO 14001:1996

Arbetsmiljösystem AFS : 2000

Företagspresentation

AFFÄRSIDÉ

MaxiDoor ab är ett tillverkningsföretag inom byggmetallvaruindustrin.

Företagets affärsidé är att med affärsmässighet förse den svenska och i framtiden den europeiska marknaden med brand- och säkerhetsprodukter, inom sektorn dörrar, partier och väggar som skall förhindra spridning av brand i byggnader.

MaxiDoor ab är ett flexibelt företag, när det gäller nykonstruktion och formgivning, och totallösningar som motsvarar kundens förväntningar.

VERKSAMHETSPOLICY

MaxiDoor ab är ett tillverkningsföretag inom metallindustrin där vår unika produktkunskap, vårt processkunnande och flexibilitet utgör hörnstenarna.

Vi är bäst inom vårt område.

Våra kunder finns på den Europeiska marknaden.

Vårt arbetssätt är förebyggande och strävar efter ständiga förbättringar vilket säkrar en kontinuerlig utveckling av goda kundrelationer och av vår verksamhet.

Vårt sätt att hantera frågor angående miljö - hälsa - säkerhet och kvalitet gör att våra kunder, leverantörer och medarbetare har fullt förtroende för oss i vårt arbete.

Frövi December 2008

Jens Gustafsson
VD

MaxiDoor ab

Varuinformation för Stålparterier

Deklarationen bygger på Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer och visar en sammanställning för MaxiDoors produkter av Stålparterier.

Företagsinformation

Leverantör: Maxidoor ab, Stenfallsgatan 2
Tillverkningsort: 71832 Frövi
Tel: 0581-37780
Fax: 0581-37789
E-Post: info@maxidoor.se
Hemsida: www.maxidoor.se

MaxiDoor är certifierat enligt:

ISO 9001:2000 Kvalitet
ISO 14001:2004 Miljö.
AFS: 2000:1 Arbetsmiljö

Produktbeteckningar på MaxiDoor ab sortiment av Stålparterier.

Vägg, Fönster och Dörrpartier av stål
Brandklass E30, E60, EI30, EI60 eller Oklassade.

Ex.på användningsområde:

Som delar av eller uppbyggda som innerväggar
För att begränsa spridning av brand eller endast avskiljande funktion.

Produktbeteckning.	Vikt / lpm.
SP 35000, SP 95000	3,0 kg
SP 76500, SP 976500	6,0 kg
SP 79000, SP 979000	5,5 kg
SP 6000 , SP 96000	3,55–5,80 kg

Dörrar, Fönster, Fasta och Fasadpartier.

Ex.på användningsområden.

Som delar av eller uppbyggda som ytterväggar.

Produktbeteckning.	Vikt / lpm
SP 56500, SP 956500	5,5 kg
SP 60000, SP 960000	3,55–5,80 kg

Tillverkare av profiler:

Profilerna tillverkas av Stålprofil AB i Uddevalla och sammansättes till färdig produkt av MaxiDoor ab.

Innehållsdeklaration / Råvara / Profiler.

SP 35000, SP 95000,
Se Stålprofil BVD 3 Doc.ID 4-4772

SP 56500, SP 956500
Se Stålprofil BVD 3 Doc.ID 4-4773

SP 76500, SP 976500, SP 79000, SP 979000
Se Stålprofil BVD 3 Doc.ID 4-4774

SP 6000, SP 96000, SP 60000, SP 960000
Se Stålprofil BVD 3 Doc.ID 4-4775

Innehållsdeklaration / Grundprodukt.

Ämne	Vikt % i Produkt.
Stålparterier	95,0 - 100,0 %

I Maxidoors standardsortiment ingår ej ämnen över redovisningsgräns förekommande på Keml.klassificering eller begränsningslista.

Olika krav från kund kan förekomma där innehållet kan delvis ändras men ej så till den grad att ämnen i mängd hamnar på eller över redovisningsgräns på Keml.klassificering eller begränsningslista.

Insatsvaror / Kundenspecifika krav.

Ex.på insatsvaror:

Mineralull till fyllningar:
Se PAROC BVD3.
Doc.ID Stenull 2009;2

Stålplåt till fyllningar:
Se SSAB Varuinformation Docol 200
Doc.ID SE8218 Ducol 08-04-01

Färg: Pulverlack:
Se Teknos Varuinformation Infralit Polyesterpulver.
Doc.ID 12/08/2004 Utgåva:4

Se Jotun Powder Coatings Corro-Coat
Säkerhetsdatablad.
Doc.ID E001 2003-01-15.

Glas:

Byggvarudeklaration Statens Prov och Forskning.
Planglas-Floatglas Doc.ID 99E6 0514F 99-10-04
Planglas-Härdat glas Doc.ID 99E6 0514D 99-12-14
Isolerrutor Doc.ID 98E6 0468 A 99-12-14
Lamellglas Doc.ID 99E6 0514 A 99-12-14

Tekniska egenskaper redovisas av:
Pilkington CE marking eller
AGC Flat Glass Europe CE information.

Beslag:

Beslag kan förekomma i olika former på grund av kundspecifika krav.
I dessa fall kan vi tillhandahålla support i form av anskaffande av varuinformation från tillverkaren.

Energianvändning i produktionsfas.

Elektricitet till bearbetning, sammansättning, lackering och uppvärmning.

Emballage / Förpackning

Mtrl.

Returstativ (stålhäckar) alt. Träemballage och stålband.

Hantering:

MaxiDoor har ett retursystem på stålhäckarna som är märkta och förbredda för returfrakt.

REPA – Anslutna JA.

Distribution.

Produkterna levereras vanligtvis till arbetsplatserna med lastbil.

MaxiDoor har ett fraktavtal med Schenker-BTL. De har miljöpolicy, miljöledningssystem och använder diesel miljöklass 1.

Byggfasen.

Inget farligt avfall uppkommer under byggfas.
Varan levereras måttanpassad.

Brukandefasen.

Produkten kräver ett visst underhåll enligt MaxiDoors drift och skötselinstruktion.

Ex. Rengöring och smörjning.

Produktens livslängd kan vara kortare än byggnadens livslängd varför ett bytesintervall kan uppstå.

Restprodukter.

Restprodukter klassificeras ej som farligt avfall.
Restprodukthantering: I första hand återanvändning i andra hand materialåtervinning och i sista hand deponi. MaxiDoor tar ej tillbaka restprodukter

Hälsa och Arbetsmiljö / Innemiljö

Inga hälsorisker finns dokumenterade och ämnen som klassificeras som hälsofarliga förekommer.

Pulverlackeringsbeskrivning Stålparter.

- Efter svetsningen ocilleras hela konstruktionen.
- Tvättning med alkaliskt avfettningsmedel PowerClean PH 11,5.
- Inv.partier:skiktthjocklek: 70 – 90 μ PE-F Polyester pulver, pålägges med elektrostatiske färgspruta och därefter härdas färgen i varmluftsugn.
- Utv.partier:skiktthjocklek 40 - 60 μ Frepox pulvergrund + 70 – 90 μ PE-F Polyester, pålägges med elektrostatiske färgspruta och därefter härdas färgen i varmluftsugn.
- Vid korrosionsklass M2;
Min.110 μ Frepox pulvergrund + PE-F polyester pulver.
- Vid korrosionsklass M3;
Min 140 μ Frepox pulvergrund + PE-F polyester pulver.
- Kulör: Standard Ral – kulör.(NCS – kulör mot pristillägg.)
- Mot pristillägg kan invändig vaxbehandling av profiler erbjudas.
- Kontroll: Efter avsvälning kontrolleras lackeringen genom en okulär besiktning och tjockleken kontrolleras med my-mätare.

DRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGAR TILL STÅLPARTIER

RÄTT MONTERAD ÄR MAXIDOOR:s STÅLPARTIER EN PROBLEMFRI KONSTRUKTION.
ETT PAR TIPS ÄR DOCK:

EN DROPPE OLJA PÅ LÅSKOLVEN KAN GÖRA UNDERVERK.
I ÖVRIGT SKALL LÅSHUS SKÖTAS ENLIGT LÅSFABRIKANTENS ANVISNINGAR.

VÅRA JUSTERBARA KULLAGRADE GÅNGJÄRN GÖR ATT FRIKTIONEN
MINSKAR.
DOCK BÖR MAN **MINST EN GÅNG PER ÅR (DÖRRAR MED HÖG FREKVENNS OFTARE)**
SMÖRJA GÅNGJÄRNSTAPPARNA PÅ GRUND AV FÖRSLITNINGSRISK OCH EV. GNISSEL.

ÖPPNA DÖRREN TILL 90°
LYFT DÖRREN MED EN KOFOT ELLER LIKNANDE CA.3 CM SÅ ATT GÅNGJÄRNSTAPPEN BLIR
SYNLIG.
SMÖRJ DEN SYNLIGA TAPPEN MED SMÖRJMEDEL.
MED FÖRDEL INNEHÅLLANDE TEFLON ELLER GRAFIT(FINNS PÅ SPRAYBURK)

KONTROLLERA ÄVEN ATT LÅSSKRUVEN (INSEXSKRUVEN PLACERAD PÅ GÅNGJÄRNS-
UNDERDELEN I SIDAN) ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGEN. OM LÅSSKRUVEN SITTER LÖST KAN
EXENTER GÅNGJÄRNSTAPPEN ANNARS VRIDA SIG OCH DÖRRBLADET ÄNDRAR SITT LÄGE.
OM MAN AV NÅGON ANLEDNING MÅSTE JUSTERA LÄGET PÅ DÖRRBLADET I SIDLED OCH
DJUP (X OCH Z-LED) GÅ TILLVÄGA ENLIGT FÖLJANDE:

-ÖPPNA DÖRREN I 90° PÅ BAKSIDAN GÅNGJÄRNSUNDERDELEN SITTER EN LÅSSKRUV
(INSEX M6) LOSSA DENNA SKRUV PÅ SAMTLIGA GÅNGJÄRN (3 ST STD). TA SEDAN EN
SPÅRSKRUVMEJSEL OCH VRID SPÅRSKRUVEN (UNDERKANT GÅNGJÄRNSUNDERDEL)
MOTSOLS ALT MEDSOLS, BEROENDE PÅ VILKET LÄGE MAN VILL HA PÅ DÖRRBLADET.
DÖRRBLADET JUSTERAS SAMTIDIGT I Y OCH Z-LED PGA EXENTERGÅNGJÄRNSPINNEN.
NÄR DÖRREN ÄR I SITT RÄTTA LÄGE, LÅS FAST INSEXSKRUVEN ORDENTLIGT IGEN!!!
OBS!! JUSTERA NEDRE OCH ÖVRE GÅNGJÄRN OCH LÅS FAST DESSA FÖRST INNAN NI
JUSTERAR DET MITTRE GÅNGJÄRNEN. DETTA PGA ATT DET KAN UPPSTÅ SPÄNNINGAR I
DET MITTRE GÅNGJÄRNEN ANNARS.

UNDBIK MELLANLÄGG SOM UPPSTÄLLNING MELLAN KARM OCH DÖRRBLAD.
VID VÅRDSLÖS HANTERING PÅ DETTA VIS KAN DÖRRBLADET BLI SKEVT, OCH PROBLEM
MED LÅSNINGEN OCH TÄTHETEN KAN UPPSTÅ.

OM DÖRREN ÄR UTRUSTAD MED DÖRRSTÄNGARE, KONTROLLERA STÄNGNINGSBROMS,
HASTIGHET. JUSTERING AV DETTA GÖRES ENKELT GENOM ATT SKUTA DÖRRSTÄNGAR-
HUSETS TÄCKKÅPA ÅT SIDAN(DORMA TS83) 2 ST JUSTERSKRUVAR KOMMER FRAM.
JUSTERA MED SKRUVMEJSEL, SKJUT SEDAN TILLBAKA TÄCKKLOCKET IGEN.
JUSTERING AV STÄNGNINGSKRAFTEN GÖRES MED INSEXSKRUV SOM SITTER I SIDAN PÅ
DÖRRSTÄNGARHUSET.
FÖR VIDARE INFORMATION AN JUSTERING DÖRRSTÄNGARE DORMA TS83 OCH JUSTERING
AV ÖVRIGA TYPER AV DORMA DÖRRSTÄNGARE , GÅ IN PÅ www.dorma.se

EV BESLAG TYP ELSLUTBLECK, KARMÖVERFÖRINGAR, MAGNETKONTAKTER BÖR SKÖTAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

TÄTNINGSLISTER ÅLDRAS VARFÖR DE BÖR KONTROLLERAS ÅRLIGEN, SÅ ATT PROBLEM MED TÄTHETEN INTE SKA UPPSTÅ.

LACKERADE STÅLYTOR PÅ KARM, DÖRRBLAD BÖR INSPEKTERAS MINST 2 GGR/ÅR. EV SKADOR I LACKEN MÅSTE ÅTGÄRDAS OMG. SÅ ATT KORROSION INTE SKA UPPSTÅ. ANVÄND VÅR MEDLEVERERADE BÄTTRINGSFÄRG. OM NI AV NÅGON ANLEDNING FÖRTAPPAT ER BÄTTRINGSFÄRG, SÅ KAN NY BÄTTRINGSFÄRGBESTÄLLAS AV MAXIDOOR AB TILL ETT FÖRMÅNLIGT PRIS.

FÖRSEGLINGEN AV FYLLNINGAR OCH GLASRUTOR (FOGNINGEN) MÅSTE KONTROLLERAS MINST 2 GGR/ÅR. OM FOGNINGEN HAR SLÄPPT/FÖRSVUNNIT PÅ NÅGOT STÄLLE KAN VATTEN TRÄNGA IN I KONSTRUKTIONEN OCH PROBLEM MED KORROSION OCH FUKT I RUTOR KAN UPPSTÅ. EV SKADOR PÅ FOGAR MÅSTE ÅTGÄRDAS OMG. SÅ ATT KORROSION, FUKTPROBLEM INTE SKA UPPSTÅ.

OBS!! PÅ UTVÄNDIGT PLACERADE STÅLPARTIER MÅSTE ALLTID FYLLNINGAR OCH GLASRUTOR VARA TOPPFÖRSEGLADE.

OM STÅLPARTIERNA INTE UNDERHÅLLS ENLIGT OVANSTÅENDE DRIFT OCH UNDERHÅLLS-ANVISNINGAR, SÅ GÄLLER EJ MAXIDOOR:S GARANTIÅTAGANDE.

OM NI HAR VIDARE FUNDERINGAR, FRÅGOR KRING DRIFT OCH SKÖTSEL AV MAXIDOOR:S STÅLPARTIER, GÅ IN PÅ www.maxidoor.se ELLER KONTAKTA OSS PÅ TEL 0581-377 80.

Garantibevis

MaxiDoor ab Lämnar 2 års garanti på levererade och monterade dörrar och partier.

Garantin räknas från slutbesiktningsdatum och omfattar fabrikations och materialfel.

Garantin förutsätter att dörr/parti underhålls och sköts enligt bifogade anvisningar och drift och skötselinstruktioner.

MaxiDoor ab garantiåtagande omfattar ej åtgärder när behovet föranletts av:

- felaktigt montage av dörr/parti och/eller beslag som monterats av kund.
- Felaktigt montage av tillkommande beslag eller bristfällig reparation utförd av beställaren eller inhyrd personal.
- att dörr/parti använts på annat sätt än vad som avsetts.
- fel orsakat av vårdslöshet, olyckshändelse, åverkan eller annan omständighet utanför MaxiDoors kontroll.

GARANTIN OMFATTAR:

- reparation av felaktigt tillverkade, levererade eller monterade dörrar, partier och beslag, **dock ej:** Eventuella kostnader för ställningar, kranar, lyftanordningar och/eller andra hjälpmedel.
- Extrakostnader förorsakade av att av oss rekommenderad verkstad ej kan utföra arbetet/byte.
- Kostnader för andra arbeten som krävs för fullgörande av arbetet/bytet.
- Kostnader för ev. efterarbeten såsom snickeri och målningsarbeten mm.

ISOLERGLASGARANTI.

Från en tid av 5 år från tillverkningsdatum garanteras att isolerrutor förblir fria från kondensbildning mellan glaset. Våra glasleverantörer är följande:

AB MARTIN G ANDERSSON, GLASTEAM I MALMÖ AB, EMMABODA GLAS

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DENNA GARANTI ÄR:

- Att vid insättningstillfället gällande MTK - Föreskrifter följts, samt av MTK godkända fogmassor använts.
- Att isolerrutan transporterats, lagrats och hanterats i enlighet med SPF utarbetade riktlinjer, samt att isolerrutan i övrigt inte utsatts för onormala påfrestningar.
- Att ingen efterbearbetning i form av skärning, slipning etc. har förekommit, ej heller någon målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning, filmer, dekal, pålimmade spröjsar mm, på hela eller delar av isolerrutan.

GARANTIN OMFATTAR:

- Leverans av ny isolerruta inklusive utbyteskostnad enligt fastställd taxa, **dock ej:**
- Eventuella kostnader för ställningar, kranar, lyftanordningar och/eller andra hjälpmedel.
- Extrakostnader förorsakade av att av oss rekommenderad verkstad ej kan utföra arbetet/byte.
- Kostnader för andra arbeten som krävs för fullgörande av arbetet/bytet.
- Kostnader för ev. efterarbeten såsom snickeri och målningsarbeten mm.

LACKGARANTI (VIDHÄFTNING OCH KULÖR)

För färdig ytbehandlade dörrar/partier lämnas 2-års lackgaranti gällande vidhäftning och kulör.

Garantin gäller ej för ev. vidhäftningsproblem, korrosion som har uppkommit pga mekaniskt åverkan och felaktigt utförd underhållsarbete samt normal kulörförändring pga. UV-strålningen.

Maskeringstejning av lackad yta på dörr/parti med kraftig tejp typ "silvertejp" får EJ göras, finns risk att lacken släpper när tejp tas bort. MaxiDoor ab betraktar denna typ av tejping på dörr/parti som mekanisk åverkan och vidhäftningsgarantin gäller EJ för detta. Om dörr/parti måste maskeringstejpas rekommenderar MaxiDoor ab att någon av följande tejp används, TESA 4437 eller TESA 4438 OBS.. maskeringstejpen skall snarast möjligt tas bort, tejp får max sitta kvar 5 dagar på dörren/partiet.

Partierna skall minst 2 ggr/år (6 mån intervall) avsynas noga och om synliga skador i lacken upptäcks (pga yttre åverkan) skall dessa omedelbart åtgärdas, så att korrosionen från dessa skador inte får fäste i dörr/partiet. Vid utvändiga dörrar/partier skall även fogar runt dörr/partiet och glasrutor avsynas för att säkerställa att vatten/fukt inte kan tränga in denna väg. Ev. skador på fogar måste omedelbart åtgärdas